

EXTRACTO DEL REPORTAJE GRÁFICO PRESENTADO EL 13/OCT/2006 DONDE SE DENUNCIA VISUALMENTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA).







**AQUI SOLO HAY ACCESOS BIEN HECHOS A LA
“DERECHA” Ó A LA “IZQUIERDA”**

SEGÚN COMO SE MIRE.

¿A QUIÉN HEMOS DE VOTAR?

**A ALGUIEN QUE SE PREOCUPE POR LAS
NECESIDADES CIUDADANAS EVIDENTEMENTE**

¿ALGUIEN SE ATREVE?

ESCALERAS



**OBRAS QUE OBSTACULIZAN EL PASO DE LOS
PEATONES Y OBSTRUYEN UNA RAMPA.**

ADEMÁS DE TENER UN FIRME IMPRACTICABLE.



RAMPAS A AMBOS LADOS...

PERO Y ENMEDIO...

QUE HACEMOS?



EJEMPLO DE COMO UN BADÉN MAL HECHO

INUTILIZA RAMPAS A PRIORI BIEN HECHAS

CREANDO ESCALONES EN FORMA DE

DESNIVELES INPRACTICABLES



**FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA EN EL REGISTRO DE ENTRADA EN EL
AYUNTAMIENTO DE LA SILLA DE RUEDAS Y DEL DOCUMENTO
FOTOGRAFICO JUNTO CON LA LEGISLACIÓN EN VIGOR EN MATERIA
DE ACCESIBILIDAD**



